

V-BRITE 200 KOPER ELEKTROLYT

HANDLEIDING

Handleiding voor elektrolyt en complete kit

Het stappenplan in deze handleiding is geschreven voor de complete kit, waarin alle benodigde materialen zijn meegeleverd. Heb je alleen het elektrolyt, dan kun je dit stappenplan als voorbeeld aanhouden.

inhoudsopgave

Snel starten	3
Belangrijke informatie	4
Wat is v-brite 200 koper elektrolyt	4
Benodigde apparatuur	5
Nodig voor de tank	5
Aanvullend	5
V-brite 200 glansmiddelsysteem	6
Dosering	6
Verbruik en berekenen	6
Na stilstand	6
Na het filteren met actief kool	6
Temperatuur van het elektrolyt	7
Verwarmen van het elektrolyt	7
Vorbereiding	8
Metaal reinigen & ontvetten	8
Roest verwijderen	8
Etsen van metaal	8
Zuur neutraliseren	9
Het verkoperbad klaarmaken	10
Oppervlak berekenen en stroom instellen	11
Voorbeelden oppervlak uitrekenen	11
Complexe vormen opsplitsen	11
Anode & kathode verhouding	11
Stroom instellen	12
Testen met een kalibratieplaatje	12

Het galvaniseerproces	13
Stappenplan verkoperen	13
Electroforming? Let op!	14
Dummy plating	14
Beschermen van het koper	15
Onderhoud, vervuiling & filteren	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijvullen verdampt water	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Filteren (vaste deeltjes)	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Actief kool (organische vervuiling)	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Opgeloste metaalionen.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Vervangen.....	17
Opslag.....	17
Afval & afvoer	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Technische eigenschappen	19
Problemen en oplossingen	20
Waarschuwing!.....	24
Veiligheid.....	24
Disclaimer	25

Snel starten

Gebruik dit stappenplan als snelle referentie zodra de handleiding helemaal doorgelezen hebt.

1. Werkstuk ontvetten met een alkalische ontvetter.
2. Grondig afspoelen met schoon water.
3. (optioneel) eventuele roest/vervuiling mechanisch verwijderen.
4. (optioneel) etsen / activeren – daarna grondig spoelen.
5. Galvaniseer bad klaarzetten.
6. Elektrolytpeil controleren en markering plaatsen.
7. Anodes in PP-anodefilters wikkelen.
8. Anodes in 2:1 verhouding tegenover elkaar in het bad hangen.
9. Circulatie of lucht-agitatie aanzetten.
10. Werkstuk met ongelakt koperdraad ophangen aan de nylon staf.
11. Zwarte min-draad aan het werkstuk, rode plusdraad aan de anodes.
12. Oppervlak berekenen in cm².
13. Startstroom instellen: ca. 0,2 a per 10 cm² totaal oppervlak.
 1. (electroforming op geleidende verf) start op ~10–20% van de berekende stroom; wacht tot koper zichtbaar is; stap voor stap omhoog naar de doelstroom.
14. ± 15-30 minuten of langer galvaniseren tot het gewenste resultaat.
15. Werkstuk boven het bad afspuiten met demi/di-water.
16. Kort dompelen in baking-soda-water om restzuur te neutraliseren.
17. Opnieuw goed spoelen met schoon water.
18. Drogen op kamertemperatuur of met föhn/heatgun op lage stand.
19. Beschermen: sealer, blanke lak (1k/2k) of wax/olie aanbrengen in dunne lagen volgens productlabel.
20. Bad afsluiten met deksel; werkplek schoonmaken.

Belangrijke informatie

Wat is v-brite 200 koper elektrolyt

V-brite 200 is een zuur koper-elektrolyt voor het elektrolytisch galvaniseren (verkoperen) van voorwerpen. Het elektrolyt geeft een dunne, heldere en glanzende koperafzetting en is zeer geschikt voor fijne details. Dit bad is ideaal als hechtlaag vóór nikkel/chroom.

De aangebrachte koperlaag is zacht en ductiel met een lage interne spanning, dit maakt het uitermate geschikt om kunststof en andere niet geleidende materialen te verkoperen na het aanbrengen van een geleidende coating.

Werkt op kamertemperatuur; optimale werking rond 25 °c.

Het elektrolyt is geschikt voor het direct verkoperen van:

- Koper
- Messing
- Nikkel
- Niet geleidende voorwerpen zoals kunststof of organisch materiaal na het aanbrengen van een geleidende laag.

Niet geschikt om direct te gebruiken op overige metalen zoals:

- Staal, zink en aluminium.
- Hier is het elektrolyt te zuur voor. Gebruik hiervoor eerst een alkalisch koper elektrolyt als hechtlaag.

Benodigde apparatuur

Voor gebruik van v-brite 200 zijn de volgende materialen vereist:

(deze materialen zijn meegeleverd in de kit en los te bestellen op de webshop)

Werk altijd in een goed geventileerde ruimte of gebruik een afzuiginstallatie.

Nodig voor de tank

- **Tanks/baden:** zuurbestendig pvc, pe of pp. Grote tanks moeten worden versterkt om uitstulping te voorkomen. Ook geschikt: stalen tanks met rubberen of kunststof (pp/pvc) binnenbekleding.
- **Koper anodes:** dhp / sf-cu koper met een fosforgehalte van 0,025 % tot 0,06 %.
- **Anodefilter:** polypropyleen filters om verontreiniging van het bad te beperken.
- **Dik koper of titanium draad:** hang hier de anodes mee op in het elektrolyt.
- **(filter)pomp:** een circulatiepomp of filterpomp voor agitatie en filtratie voor een gladde, heldere koperafzetting. Minimale doorloopsnelheid: één tankomzet per uur.
 - Het pompje kan vervangen worden door een filterpompje waarbij je de spons in de behuizing vervangt door een 5 of 10 µm polypropyleen filterdoek voor continu filteren.
 - Filteronderdelen moeten zuurbestendig zijn (pe, pp of rvs 316). Gebruik geen cellulosefilters.
- **Agitatie:** vereist om ruwheid, verbranding of strepen te voorkomen. Mogelijk via luchtpomp of circulatiepomp.
- **Ophangstelsel:** werkstuk ophangen aan een nylon of koperen staf met koperdraad of draadhaken.
- **Stroomvoorziening:** regelbare gelijkstroomvoeding.

Aanvullend

- **Spoelbakken:** tank of bak met demi/di-water voor het spoelen tussen de stappen door. (niet geleverd in de kit)
- **Werkstukdraad:** ongelakt koperdraad voor het ophangen van kleine onderdelen.
- Anode-verbindingskabel
- **Filtermedia:**
 - Vloeistoffilters.
 - Pp filtermedia (5–10 µm). (niet geleverd in de kit).
 - Actieve kool (tijdens productie geen actieve kool toepassen, dit verwijdert het glansmiddel, niet geleverd in de kit).
- **Persoonlijke bescherming:** chemisch bestendig (nitril, pvc of neopreen).
- **Neutralisatie-emmer:** natriumbicarbonaat (baking soda) opgelost in water voor een korte dip na zure behandeling om het zuur te neutraliseren.
- **Verwarming (optioneel):** dompel- of aquariumverwarmer om de elektrolyt op de ideale procestemperatuur te brengen; gebruik chemisch bestendige uitvoering (PP/PTFE/titanium) met thermostaat, nooit droog laten draaien. (niet geleverd in de kit)

V-brite 200 glansmiddelsysteem

Het v-brite 200 koper elektrolyt maakt gebruik van het v-brite 200s & v-brite x glansmiddel systeem en wordt kant en klaar geleverd.

Bij het klaarzetten van een nieuw bad hoeft er dus geen glansmiddel toegevoegd te worden, maar het v-brite x glansmiddel moet periodiek bijgevuld worden nadat je het bad in gebruik neemt.

V-brite x zorgt voor de hoge glans. Bij te weinig v-brite x worden vlakken matter terwijl randen en hoeken nog glanzen.

(v-brite 200s is al toevoegt, en hoeft niet bijgehouden te worden)

Dosering

Dosering: 1 ml v-brite x per liter.

Bij afnemende glans: in kleine stappen doseren, testen, en pas dan opnieuw doseren.

- Bij een bad van 3 liter begin met een toevoeging van 1-2 ml
- Bij een bad van 6 liter begin met een toevoeging van 3 ml

Niet over-doseren; te veel glansmiddel kan problemen geven en het koper bros maken. Als na het toevoegen van voldoende glansmiddel het koper niet glanzend wordt, moet er gekeken worden naar een andere oorzaak.

Verbruik en berekenen

V-brite x wordt verbruikt: ongeveer 1 ml per 2 ampère-uren.

Rekenhulp verbruik = ampère × uren ÷ 2.

Voorbeeld: 4 a × 3 uur = 12 ah is circa 6 ml v-brite x verbruikt.

Na stilstand

Na langere stilstand kan een kleine dosering nodig zijn om het glansmiddel weer te activeren. Test eerst op een proefstuk en beoordeel de glans. Doseer daarna in kleine stapjes, tussentijds kort galvaniseren en opnieuw beoordelen. Herhaal dit totdat de afwerking weer egaal hoogglanzend is. Niet overdoseren.

Na het filteren met actieve kool

Actieve kool verwijdert glansmiddel omdat dit een organisch product is. Na het filteren met actieve kool altijd v-brite 200s en v-brite x opnieuw toevoegen.

Temperatuur van het elektrolyt

Het elektrolyt werkt op kamertemperatuur.

- Werktemperatuur tussen 21–32 °c.
- Ideale temperatuur is 24–28 °c.
- Hogere temperatuur mogelijk (tot 32–38 °c), maar verbruikt meer glansmiddel.

Verwarmen van het elektrolyt

- **Dompelverwarming:** voor pp/pe kunststof baden is een glazen of titanium dompelverwarmer met thermostaat geschikt. Kies bij voorkeur een titanium dompelverwarmer en plaats die op een plek met stroming.
- **Watermantel:** zet de pp/pe procesbak in een grotere bak met warm water en regel die met een dompelverwarmer.
- **Ruimtetemperatuur verhogen:** een warme werkruimte vermindert afkoeling van kleine baden.

Voorbereiding

Metaal reinigen & ontvetten

Gebruik een alkalische ontvetter. Deze verwijdt olie, vet, koel- en trekmiddelen, polijstpasta en vergelijkbare vervuiling. Dit type reiniger wordt aangeraden als standaard stap vóór metaaloppervlaktebehandelingen.

- Voorbeelden (praktisch verkrijgbaar): st. Marc, blue wonder, dasty
- Professioneel: kärcher rm 31, zep industrial purple degreaser

Breng royaal aan, laat kort inwerken en spoel daarna grondig met schoon water.

Voer een **waterbreak-test** uit: een schoon oppervlak laat water egaal vloeien. Bij vet of andere verontreiniging zal het water opbreken.

Roest verwijderen

Zorg ervoor dat het te behandelen voorwerp helemaal vrij van roest, vuil en vet is. Dit is zeer belangrijk om een goed resultaat te krijgen. Onderdelen die roestig zijn, kunnen worden ontroest met:

- Mechanische bewerking
- Verzinkshop metaal activator (vliegroeft)

Etsen van metaal

Oxide verwijderen en een actief, schoon metaaloppervlak krijgen.

Koper

- Zwavelzuur - 10–20 % bij kamertemperatuur, 5–20 seconden; daarna direct spoelen en zonder drogen naar het bad.
- Citroenzuur - 5–10 % op 40–60 °c, 30–60 seconden; daarna spoelen.
- Verzinkshop metaal activator - 30–120 g/l, 30–60 seconden; daarna spoelen.

Messing

- Zwavelzuur - 10–20 % bij kamertemperatuur, 5–15 seconden; daarna spoelen.
- Citroenzuur - 5–10 % op 40–60 °c, 30–60 seconden; daarna spoelen.
- Verzinkshop metaal activator - 30–120 g/l, 30–60 seconden; daarna spoelen.

Nikkel

- Zwavelzuur 10–20 % - 10–30 seconden; daarna spoelen.
- Citroenzuur 5–10 % - op 40–60 °c, 30–60 seconden; daarna spoelen.
- Elektrolytisch in 10 % - 2–5 a/dm², 10–30 seconden; daarna spoelen.

Geen zoutzuur gebruiken in deze stap. Deze is vaak te agressief.

Niet laten drogen tussen stappen; direct door naar het bad om oxidatie te voorkomen.

Zuur neutraliseren

Restzuur van het ets middel of het koper elektrolyt kan oxidatie veroorzaken als deze niet goed afgespoeld en geneutraliseerd wordt.

Alleen neutraliseren als het voorwerp uit het zure koper elektrolyt komt of wanneer het onderdeel na een zuurbehandeling niet direct verkopert wordt.

Als je na een zure voorbehandeling direct gaat galvaniseren, niet neutraliseren maar grondig spoelen en meteen door naar het bad.

- Los 1–2 eetlepels natriumbicarbonaat (baking soda) op in 2 liter water.
- Dompel het voorwerp enkele keren kort onder in de oplossing en laat het 10-30 seconden in de oplossing liggen.
- Spoel het daarna weer grondig af met schoon water.

Niet laten drogen tussen de stappen.

Het verkoperbad klaarmaken

- Zet de meegeleverde bak gereed.
 - Zorg ervoor dat deze stofvrij en schoon is.
- Bevestig de losse circulatiepomp op de bodem of zijkant van de emmer of leg hem er los in.
 - De losse onderdelen in het doosje van de pomp hoeven niet gebruikt te worden.
- Giet het elektrolyt voorzichtig in het bad. (let op spatten)
 - Markeer de waterlijn met een stift.
 - Het water uit het elektrolyt kan door warmte verdampen - wanneer je klaar bent met het galvaniseerproces vul je het bad aan met gedestilleerd of demi water tot aan de gemarkeerde lijn.
- Wikkel de anodefilters om de anodes heen en bevestig deze met een elastiek.
 - Dit voorkomt verontreiniging van het bad.
- Hang de anodes, tegenover elkaar, in het bad zodat ze in het elektrolyt hangen.
 - Door de anode te buigen en aan de rand in de emmer te hangen.
 - Door de anode is een gaatje geboord, hiermee kan met het meegeleverde dikke draad de anode opgehangen worden in het elektrolyt. Probeer te voorkomen dat de draad ook in het elektrolyt hangt.
- Verbind de anodes met de meegeleverde verbindingkabel.
- Zorg dat de voeding uitstaat en sluit de rode plus-draad van de voeding aan op de anodes.
- Bevestig de nylon staf op de emmer. Hier worden de voorwerpen aan gehangen.
 - Knip in de rand van de emmer 2 v-vormige inkepingen met een kniptang waar je de nylon staf in kunt leggen.
 - Gebruik tape om de uiteindes van de staf te bevestigen aan de emmer.
 - Boor 2 gaatjes bovenin de emmer en steek de staf hier doorheen.
- Zet een extra emmer met water en baking soda klaar om de voorwerpen na het verkoperen direct te neutraliseren.

Tip. Zorg voor een extra lekbak onder de galvaniseertank, of zet de tank in een grotere tank. Mocht deze ooit lek raken dan zal het elektrolyt in de opvangtank lekken en niet over de werkplek of vloer.

Oppervlak berekenen en stroom instellen

Het v-brite 200 koper elektrolyt werkt op $\pm 0,2$ ampère per 10 cm^2 .

Voorbeelden oppervlak uitrekenen

- Plaat (beide zijden): $2 \times \text{lengte} \times \text{breedte} (\text{cm}^2)$
- Kubus (alle zijden): $6 \times \text{zijde} \times \text{zijde} (\text{cm}^2)$
- Cilinder (alleen zijkant): $3,14 \times \text{diameter} \times \text{lengte} (\text{cm}^2)$
- Cilinder (totaal, met beide einden): $3,14 \times \text{diameter} \times \text{lengte} + 2 \times 3,14 \times (\text{diameter}/2) \times (\text{diameter}/2) (\text{cm}^2)$
- Schijf (twee vlakken): $2 \times 3,14 \times (\text{diameter}/2) \times (\text{diameter}/2) (\text{cm}^2)$
- Schijfrand: $3,14 \times \text{diameter} \times \text{dikte} (\text{cm}^2)$

Complexe vormen opsplitsen

Het is niet nodig om het exacte oppervlak uit te rekenen; een schatting is voldoende.

- Staat de voeding veel te laag, dan krijg je een doffe, zalmkleurige afwerking.
- Staat de voeding veel te hoog, dan ontstaan donkere brandplekken op hoeken van het voorwerp.

Verdeel het onderdeel in eenvoudige stukken (platen, cilinders, schijven), reken elk stuk apart uit en tel de uitkomsten bij elkaar op.

Voorbeeld van opsplitsen:

- Een halter = twee schijven + een cilinder
- Een bout = schacht (cilinder) + kop (schijf + rand)

Anode & kathode verhouding

De ideale verhouding tussen het oppervlak van de anode en het voorwerp is 2:1. Het anodeoppervlak is dus twee keer zo groot als het werkstuk.

Reken alleen het **naar het werkstuk gerichte** anode-oppervlak mee (de achterkant draagt in kleine opstellingen weinig bij).

Voorbeeld: bij een werkstuk van 250 cm^2 heb je een anodeoppervlak van ongeveer 500 cm^2 nodig.

Bij te weinig anode-oppervlak stijgt de anode-stroomdichtheid en wordt er meer glansmiddel verbruikt. De anode polariseert, lost slechter op en vult het koper trager aan. De voeding moet dan meer spanning leveren om dezelfde stroom te houden. Dat veroorzaakt stroomconcentratie aan randen (brandplekken) en slechtere dekking.

Stroom instellen

Bereken het totale oppervlak van het voorwerp in cm².

De som is: (oppervlak in cm² ÷ 10) × 0,2 ampère

Voorbeeld met een voorwerp van 280 cm²:

- $280 \text{ cm}^2 \div 10 = 28$
- $28 \times 0,2 \text{ ampère} = 5,6 \text{ ampère}$ afstellen op de voeding.

Dit is een startwaarde die vaak goed werkt. Is het voorwerp niet overal glanzend, of heb je donkere hoeken die verbrand lijken? Door omstandigheden zoals werkteemperatuur, geleidbaarheid van het voorwerp en het elektrolyt, afstand voorwerp tot anode en de staat van het elektrolyt kan de ideale waarde hiervan afwijken. Ga in kleine stapjes omhoog of omlaag (bijv. 0,05 ampère per 10 cm²) en beoordeel het resultaat na 15–30 minuten om de beste waarde voor jouw bad te bepalen.

Testen met een kalibratieplaatje

Bij een nieuw bad kun je eerst een dummyplaatje gebruiken als kalibratieplaatje. Neem een of meerdere koperplaatjes met een vaste waarde, bijvoorbeeld 20 cm². Hier test je de 0,2 ampère per 10 cm² op (dus 0,4 ampère totaal). Ga in stapjes van 0,05 of 0,1 ampère lager, of hoger, en beoordeel na 15–30 minuten het resultaat. Als je bijvoorbeeld een bereik van 0,3 tot 0,5 ampère hebt getest, kies je daaruit wat het beste resultaat geeft.

Is dit bijvoorbeeld 0,18 ampère, dan kun je deze waarde gebruiken bij elk project.

Het voorbeeld met een voorwerp van 280 cm² wordt dan:

- $280 \text{ cm}^2 \div 10 = 28$
- $28 \times 0,18 \text{ ampère} = 5,04 \text{ ampère}$ afstellen op de voeding. (afronden mag)

Het galvaniseerproces

Voordat je begint met het proces stel je eerst de voeding in. Zorg ervoor dat de rode plus-draad ontkoppeld is.

- Zet de voeding aan en draai de ampère knop helemaal naar de laagste stand.
- Draai de spanningsknop (volt) helemaal omhoog naar de hoogste stand.
- Zet de voeding weer uit.

Hierdoor zal de voeding automatisch de nodige spanning leveren die nodig is door het instellen van de berekende ampère voor het oppervlak van het voorwerp.

Door de voeding op 0 ampère af te stellen kan je niet per ongeluk de voeding aanzetten met een te hoge instelling waardoor het werkstuk kan verbranden.

Stappenplan verkoperen

1 - voorwerp ophangen en de voeding aansluiten

- Zet de circulatiepomp aan.
- Bevestig koperdraad aan het werkstuk (lang genoeg om aan op te hangen en volledig te dompelen).
- Hang het werkstuk aan de nylon staf in het elektrolyt. Bevestig het koperdraad met de meegeleverde klemmen aan de staf.
- Bevestig de zwarte draad (min) van de voeding aan het koperdraad van het werkstuk.
- Bevestig de rode draad (plus) van de voeding aan de koperanodes.

2 - stroom instellen en het proces starten

- Reken het oppervlak van het voorwerp uit in cm².
 - Gebruik 0,2 ampère per 10 cm² als startwaarde.
 - Voorbeeld: voorwerp van 250 cm²
 - $250 \div 10 = 25$
 - $25 \times 0,2 \text{ a} = 5,0 \text{ a}$
- Zet de voeding aan en stel in op de berekende stroom. Het proces start nu.

3 - tijd en dikte

De laagdikte neemt toe door de tijd van het proces en de hoogte van de stroom afstelling. Houd de gewenste tijd aan op basis van je toepassing.

- 15-30 minuten = 0,005 – 0,020 mm
- Voor dickere lagen gebruik v-brite 100 elektrolyt.

4 - uitnemen en spoelen

- Haal het werkstuk uit het bad.
- Spuit het goed af met een waterspuit met demi/di-water boven het bad. Hierdoor zal het meeste elektrolyt terug het bad in lopen.

5 - neutraliseren

- Dompel kort in water met baking soda om achtergebleven zuur te neutraliseren.
- Daarna goed opnieuw afspoelen met schoon water.

6 - drogen

- Laat het voorwerp drogen of gebruik een heatgun/föhn op lage stand.
- Geen perslucht uit een compressor gebruiken (risico op olie/water-inslag en kringen).

Het voorwerp is nu klaar en kan eventueel behandeld worden met een patina, een volgend metaal of een coating, lak of andere sealer naar keuze.

Electroforming? Let op!

Ga je een niet geleidend voorwerp behandeld met een geleidende verf verkoperen?

- Begin met een lage afstelling (bv. ~10–20 % van de berekende stroom).
- Wacht tot er zichtbaar koper ontstaat rond het contactpunt.
- Verhoog daarna in 2 tot 4 stappen, afhankelijk van de grootte en de snelheid van het proces, richting de berekende waarde.

Dit voorkomt brandplekken door te veel spanning door een klein raakvlak.

Ga je te hoog, dan zie je kleine bubbeltjes ontstaan langs het koperdraad en krijgt het koper een bruine kleur door verbranding.

Dummy plating

Bij de eerste paar keer van het gebruik maken van het bad kan er verontreiniging uit het elektrolyt of de anode komen. Dit kan zichtbaar zijn op het resultaat.

Om enige verontreiniging uit het bad of de anodes te verwijderen, is het aan te raden een stuk dummy metaal te verkoperen voordat je met je eigen project begint. Hang bijvoorbeeld een stuk koper van 25 cm² in het bad en laat dit voor 30 tot 60 minuten galvaniseren op 0,5 ampère. Dit verwijdert enige verontreiniging.

Beschermen van het koper

Bescherm na het proces de koperen afwerking met een sealer, lak of wax om oxidatie en verkleuring te voorkomen en de kleur te behouden.

Sealers

- **Verzinkshop deepseal:** onderhoudbare transparante, waterafstotende en roestwerende sealer op oliebasis voor koper en andere metalen; beschermt en verdiept de kleur.
- **Verzinkshop acryl sealer:** heldere laklaag voor een harde, glanzende bescherming.

Lakken

- **Blanke lak:** (1k of 2k) geeft een harde, duurzame bescherm laag.

Wax of olie

- **Wax** geeft een dunne, onderhoudbare bescherm laag met een natuurlijke uitstraling.
- **Lichte olie** of een product zoals **wd-40** geeft tijdelijke bescherming.

Toepassing

- Werkstuk schoon en vetvrij maken.
- Dunne lagen aanbrengen; laat elke laag drogen volgens het productlabel.
- Voor buitentoepassing of hoge belasting: kies een sealer of 2k blanke lak in plaats van alleen wax of olie.
- Bij gepatineerd koper: eerst de gewenste kleur bereiken, daarna fixeren met sealer of lak.

Onderhoud, vervuiling & filteren

Vuil in het bad komt meestal door stof, metaaldeeltjes, losgekomen oxiden of organische vervuiling uit ontvetters of het slecht voorbereiden van voorwerpen.

De meeste vaste vervuiling zakt naar de bodem en heeft weinig invloed op het elektrolyt.

Bijvullen verdampt water

Na gebruik kan door verwarming het gedestilleerde water verdampen. Vul dit bij met gedestilleerd of demi water tot aan markeringslijn die je geplaatst hebt bij het vullen van het bad.

Filteren (vaste deeltjes)

Giet het elektrolyt door:

- Meegeleverde filters
- 5 of 10 µm polypropyleen fijnfilter

Actieve kool (organische vervuiling)

Als het filteren met een fijnfilter niet helpt of vervuiling zichtbaar blijft, is de kans groot dat het om organische vervuiling gaat. Filter dan met actieve kool (dit verwijdt ook het glansmiddel).

Werkwijze:

- Verwijder anodes en kabels uit het bad
- Laat het bad circuleren door een koolpatroon of gebruik een aquariumfilter gevuld met actieve kool
- Laat 1–2 uur rondpompen
- Filter daarna door een 5 of 10 µm polypropyleen fijnfilter.
 - Belangrijk: er mag geen actieve kool in het elektrolyt achterblijven.
- Glansmiddel vervolgens weer voorzichtig doseren volgens richtlijn.

Opgeloste metaalionen

Mechanisch filteren en filteren met actieve kool verwijderen geen opgeloste metaalconcentraties. Is het bad vervuild met een ander metaal, verwijder het met een dummy: hang een stuk metaal, bijvoorbeeld een koperplaatje van 20 cm², in het elektrolyt en laat dit enkele uren op 1 ampère galvaniseren.

Vervangen

Elektrolyten met veel organische vervuiling of opgeloste metaalionen zijn niet altijd goed te herstellen. Vervangen is dan de beste keuze.

Opslag

Het elektrolyt is zuur en metalen voorwerpen op en om het bad heen zullen oxideren.

Bewaar het elektrolyt in het galvaniseer bad afgesloten met deksel of in afsluitbare, chemisch bestendige flessen. Etiketdeer inhoud en datum.

Na enkele maanden opslag kan het nodig zijn om bij het opstarten v-brite x glansmiddel opnieuw toe te voegen.

Wordt het bad langer dan een dag niet gebruikt? Haal de anodes en pomp uit het bad en spoel ze in een bak met schoon water.

Laat geen metalen onderdelen in of boven een zuur bad hangen om oxidatie te voorkomen. Leg er ook geen andere metalen voorwerpen direct naast.

Pompje opslaan

Spoel het pompje goed door met schoon water voordat je het opslaat. Resten zuur kunnen kunststof aantasten.

Je kunt het pompje in een bakje schoon water wegzetten om het kunststof te beschermen.

Anodes opslaan

Anodes afspoelen en drogen, of bewaren in water met 5 % zwavelzuur zodat ze niet oxideren. Niet in het bad laten staan omdat dit het kopergehalte van het elektrolyt zal verhogen.

Als de anodes na een langere tijd opslaan geoxideerd zijn kun je ze licht opschuren of etsen in een bad water met 5 % zwavelzuur zodat ze weer schoon zijn. Spoel ze goed af en laat het bad 15 minuten draaien op een stukje afval metaal om vervuiling van de anodes te verwijderen.

Spoel ze goed af voordat je ze weer in het bad plaatst.

Afval & afvoer

Giet nooit iets door de gootsteen. Verzamel alle procesvloeistoffen en spoelwaters als chemisch afval.

Opslaan

- Gebruik dichte hdpe-jerrycans of flessen met schroefdop (chemisch bestendig), bij voorkeur un-gekeurd.
- Altijd etiket: inhoud, datum, contact.
- Zet flessen of jerrycans in een lekbak/kuip.
- Koel, droog, uit zonlicht; buiten bereik van kinderen/huisdieren.

Niet in opslaan

- Geen drankflessen, glazen potten zonder bescherming, open emmers of metalen blikken.
- Geen kwetsbare pet/pp flessen van consumentenproducten.

Vaste resten

Gebruikte filters, anode-slib, doeken en handschoenen laten uitlekken, daarna in een stevige, afsluitbare zak/emmertje apart verzamelen en als chemisch afval afvoeren.

Afvoer

- Breng alles naar de gemeentelijke kca-inzameling of een erkende verwerker. Meng geen afvalstromen om "te verdunnen".

Wat absoluut vermijden

- Niet mengen met bleek of ammoniak (gevaarlijke reacties).
- geen perslucht in afvalcontainers; geen druk opbouwen.

Technische eigenschappen

Elektrolyt	Koper v-brite 200
Metaal	Koper
Werkt op	Koper, messing, nikkel
Tanks/baden	• Zuurbestendig pvc, pe of pp. • Stalen tanks met rubberen of kunststof (pp/pvc) binnenbekleding. • Grote tanks moeten worden versterkt om uitstulping te voorkomen.
Anode	Fosforhoudend koper 0,03 % – 0,05 % fosfor Optimale verhouding: 2:1 anode:voorwerp
Anodefilter	5-10 µm polypropyleen filter (zakken)
Anode-haak	Koper of titanium hanger/mand. Niet gebruiken als haak: staal/rvs.
Aanbevolen stroomdichtheid	0,2 ampère per 10 cm² - (2 a/dm²) Bereik: 0,01 – 0,75 ampère per 10 cm²
PH-waarde	<1
Glansmiddel	1 ml/l v-brite x glansmiddel periodiek toevoegen
Tijd	10+ minuten
Agitatie	Pomp of lucht (geen ongefilterde compressor-lucht i.v.m. Olie/water) 1-2 bad-omwentelingen per uur
Temperatuur werkbereik	21 – 32 graden °c
Temperatuur optimaal	± 25 graden °c
Houdbaarheid	Lang houdbaar bij goed onderhoud
Metaal afgegeven door	Anode
Filtermedia	5-10 µm polypropyleen filter 5-10 µm pp filtercartridge Diatomeeënaarde (alleen voor een externe filterinstallatie)

Problemen en oplossingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Elektrisch / stroomdichtheid		
Algemene dofheid	Te weinig glansmiddel	Glansmiddel V-BRITE X in kleine stappen doseren en testen (begin: klein, opnieuw beoordelen).
	Bad vervuild (organisch of deeltjes)	Fijnfilteren (5–10 µm). Bij organisch: actieve kool ; daarna glansmiddel(s) opnieuw toevoegen (200S + X) .
	Te lage temperatuur	Verwarmen tot 24–28 °C (werkbereik 21–32 °C).
	Te lage stroom (stroomdichtheid)	Stroom iets verhogen; startwaarde 0,20 A per 10 cm² .
	Onvoldoende agitatie	Agitatie verbeteren (circulatie of lucht; 1–2 bad-omwentelingen/uur).
	Slechte voorbehandeling / oxide	Werkstuk opnieuw reinigen/activeren; niet laten drogen tussen stappen.
Donkere randen / brandplekken (hoge stroomzones)	Stroom te hoog	Stroom verlagen of in stappen opbouwen.
	Anode te dichtbij / ongunstige geometrie	Anode-afstand vergroten of schermen/stroomdieven gebruiken.
	Te weinig anode-oppervlak	Extra anode-oppervlak plaatsen (2:1 anode:werkstuk, naar werkstuk gericht).
	Onvoldoende agitatie	Agitatie verhogen/constanter maken.
	Electroforming: te snel naar volle stroom (klein raakvlak)	Start op ~10–20 % van doelstroom; wacht op zichtbare koperafzetting; in 2–4 stappen naar berekende stroom.
Doffe laag in dieptes (lage stroomzones)	Te weinig glansmiddel	V-BRITE X doseren en testen.
	Anodepositie ongunstig	Anodes herpositioneren of hulpanodes gebruiken.
	Te lage stroom	Stroom iets verhogen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Onvoldoende agitatie	Agitatie verbeteren.
Oppervlak / reinheid		
Gaatjes / pinholes	Vet/vuil op werkstuk	Beter reinigen/ontvetten (waterbreak-test).
	Luchtbellen / inslag	Rustig in-/uitladen; luchtinslag vermijden.
	Deeltjes in bad	Fijnfilteren (5–10 µm); anodefilters controleren.
	Restzuur/oxidatie na bad	Kort neutraliseren in baking-soda-water; daarna goed naspoelen.
Ruw/korrelig oppervlak	Slechte filtratie	Filter wisselen (5–10 µm) en doorfilteren; continuïteit verbeteren.
	Anodeslijm of scheuren in anodehoes	PP-anodehoezen controleren of vervangen.
	Grove metaaldeeltjes	Doorfilteren (5–10 µm) tot helder.
	Stroom te hoog aan randen	Stroom iets verlagen of afstand vergroten; schermen gebruiken.
Hechting		
Slechte hechting / blaasjes	Onvoldoende reinigen/activeren	Voorbehandeling opnieuw uitvoeren; niet laten drogen tussen stappen.
	Substraat ongeschikt: direct op staal/zink/aluminium	Niet direct in zuur koper: eerst alkalisch koper-strike (hechtlaag) aanbrengen, daarna V-BRITE 200.
Glans / uiterlijk		
Geen glans / satijn op vlakken (randen wel glanzend)	Glansmiddel opgebruikt of door actieve kool verwijderd	V-BRITE X bijdoseren en testen; na actieve kool ook 200S opnieuw toevoegen (variant afhankelijk).
	Te lage temperatuur	Verwarmen tot 24–28 °C .
	Te lage stroom	Stroom iets verhogen (richting 0,20 A/10 cm²).
Brossige/poederige afzetting	Te veel glansmiddel	(Deels) verversen of met actieve kool filteren; daarna V-BRITE X

Probleem	Oorzaak	Oplossing
		voorzichtig in kleine stappen; stroom iets verlagen.
Dekking / geometrie		
Ongelijke dikte / schaduwvorming	Anodepositie of afstand ongelijk	Anodes herpositioneren; afstand uniform maken.
	Te weinig anode-oppervlak	Extra anodes of hulpanodes plaatsen.
	Grote onderdelen zonder hulpanodes	Hulpanodes of schermen/stroomdieven gebruiken.
Lijnen / strepen / banding	Onvoldoende of onregelmatige agitatie	Agitatie constant maken.
	Gasstrepen	Werkstuk rustig bewegen; ophang controleren.
Badconditie / verontreiniging		
Vervuiling met ander metaal	Onjuiste ophang/klemmen (staal/RVS)	Koper/titanium of kunststof-gecoate ophang; geen kaal (roestvast) staal boven zuur bad.
	Corrosie van metalen delen boven bad	Bron wegnemen; omgeving schoonhouden.
	Insleep uit voorbehandeling	Spoelen verbeteren.
	Opgeloste vreemde metalen in oplossing	Dummy-plating op afvalstuk (bijv. koper) langere tijd op lage-tot-matige stroom.
Concentratie / niveau		
Te hoge concentratie door verdamping	Waterniveau gezakt; componenten relatief te hoog	Tot markering aanvullen met demi/DI-water; glansbeeld controleren; glansmiddel volgens richtlijn doseren
Elektrische/ophang issues		
Elektrische problemen	Slechte contactpunten / te dunne ophangdraad / instabiele voeding	Contacten schoon en stevig; geschikte draad gebruiken; voeding en kabels controleren.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Anodes / hardware	Verkeerd anodemateriaal of geen anodehoes	Gebruik fosforhoudend koper DHP (0,025–0,06 % P) in PP-hoezen ; anodes conditioneren/ vervangen bij vervuiling.

Waarschuwing!

Het elektrolyt is zuur. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Draag oogbescherming (bril, veiligheidsbril of gezichtsscherm), beschermende rubberen handschoenen en schorten bij het bereiden van oplossingen en tijdens het werken met de oplossingen. Meng het elektrolyt niet met cyanide of alkalische materialen, of andere chemische stoffen. Het elektrolyt is giftig bij inwendig gebruik.

- Werk niet met het elektrolyt of andere producten zonder eerst de veiligheidsinformatie te lezen en te begrijpen.
- Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op de productpagina of op te vragen bij verzinkshop.nl via de mail: info@verzinkshop.nl
 - Heb je nog vragen? Neem contact op via:
 - Mail: info@verzinkshop.nl
 - Whatsapp of bel: +31 6 28090022
 - www.verzinkshop.nl

Veiligheid

- Draag altijd een stofmasker, gasmasker, handschoenen en schort wanneer nodig.
 - Behandel altijd elke chemische stof alsof het je kan doden.
- Label emmers en opslagcontainers altijd met een permanente stift, zodat jij en anderen weten wat erin zit.
- Giet nooit water in zuur; het kan opwarmen en explosief spatten. Giet zuur altijd in water.
- Laat galvaniseerbaden of andere systemen die stroom gebruiken nooit onbeheerd achter. Deze producten kunnen kortsluiting veroorzaken en brand veroorzaken.
- Nooit direct in contact komen met chemicaliën. Ze kunnen ernstige brandwonden of andere schade veroorzaken en zijn zeer gevaarlijke stoffen als ze niet met respect worden behandeld.
- Denk nooit dat je weg kunt komen zonder veiligheidsmaatregelen te nemen! Dat kan niet!
 - Laat de deksels nooit van de tanks af wanneer ze niet worden gebruikt.
 - Werk altijd veilig en zorg voor goede bescherming en ventilatie.
- Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op de productpagina of op te vragen bij verzinkshop.nl via de mail: info@verzinkshop.nl

Disclaimer

Heb je een fout of iets onduidelijks gevonden in de handleiding? Geef dit aub door via info@verzinkshop.nl

We stellen onze handleidingen met zorg samen; toch kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Processen en resultaten hangen af van omstandigheden buiten onze invloed. Test daarom altijd eerst op proef-/afvalmateriaal en werk volgens het vib/sds en met passende pbm.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade of gevolgschade (waaronder waardevermindering van werkstukken), (ii) schade door onjuist gebruik of interpretatie van de documentatie, of (iii) type- en zetfouten. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde product of terugbetaling van het aankoopbedrag. Dit geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant en laat jouw dwingendrechtelijke (consumenten)rechten onverlet.